

ByteShooter

Erklärung zur DSG Checksumme Modul 009.

Menüpunkt: Toolbox, Checksumme, DSG, Temic DQ250

Stand: 06.01.11

Sprache: Deutsch


Die Checksumme für Temic DSG Datenstände Exx und Fxx mit TriCore Prozessor sind mit 2 Checksummen belegt.

Die für den Tuner relevanten Daten befinden sich von Adresse \$000000 bis \$010000. Jedoch ist diese Überwachung in dem Bereich zu 90% durch den Hersteller selbst deaktiviert. Das Checksummen Plugin erkennt ob die Überwachung aktiv ist oder nicht und tut diese ggf. auch abgleichen. Daher bitte nicht wundern wenn durch das Plugin keine Änderungen erfolgen. Dann sind keine nötig 😊.

Wir haben das ganze erkennbar für den Tuner gemacht. Wird die Checksumme mit einem roten **OK** quittiert, ist der Abgleich nicht nötig. Sollte er mit einem grünen **OK** quittiert werden, wurde der Bereich abgeglichen. In beiden Fällen erstellt der ByteShooter eine neue Datei mit der Endung „Dateiname.CHK“.

Zum abgleich der modifizierten Datei drücken sie den Button Schreiben und wählen Ihre modifizierte Datei aus. Den Rest macht der ByteShooter wie oben beschrieben.

Bitte IMMER diese Datei in das Steuergerät flashen, so sind Sie sicher das in jedem Falle die Checksumme richtig ist!!



Grüße

ByteShooter Team